

VELCRO HOOK & LOOP

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Ultra-lab

INSTRUCCIONES DE LAVADO PARA EL VELCRO CONDUCTOR DE LESSEM:

1. Lave suavemente a mano, con detergente neutro (no use detergentes fuertemente alcalinos como el polvo para lavar).
2. L a temperatura del agua debe estar **por debajo de 40°C**.
3. No use lejía ni detergentes con ingredientes blanqueadores.
4. Séquela al aire. No retuerza la tira ni la cuelgue al sol durante mucho tiempo y recójala rápido del agua para secar.
5. No lave en seco.

ANOTACIONES

La mala calidad del agua puede dañar la plata. En particular, el azufre, concentraciones altas de flúor o un pH bajo reaccionarán con la plata, lo cual puede deteriorar la conductividad y el rendimiento de blindaje electromagnético.

Antes de lavar el material, pruebe el agua de su grifo en un pequeño trozo de material antes de lavarlo:

1- Remoje un pequeño trozo de tela en agua del grifo durante 1 hora. 2- Busque cambios de color en el agua o en la tela, especialmente ennegrecimiento. 3- Deje secar al aire la muestra de tela y verifique la conductividad (tocando un ohmímetro en 2 puntos en la tela). Si ocurre cambio de color o pérdida de conductividad, NO use agua del grifo para lavar/aclarar su tela, use agua destilada o desionizada, agua de ósmosis inversa. El lavado eventualmente degradará el recubrimiento de plata y el rendimiento de blindaje. La decoloración con el tiempo es normal. Conducirá electricidad. Manténgalo alejado de los enchufes eléctricos y los cables desnudos.